

## F Relais de contrôle de tension mono

## Notice d'instruction

GB Voltage control relay single phase

User instructions

D Spannungsüberwachungsrelais einphasig

Bedienungsanleitung

I Relè di controllo tensione monofase


Istruzioni d'impiego

P Relé de controlo de tensão monofásico

Instruções de instalação

E Relé de control de tensión monofasico

Hoja de instrucciones



## KFE 102

### (F) KFE 102

La programmation doit être confirmée par la touche **set**. Avec la touche **select**, il est possible de modifier les différents paramètres (étapes 1 à 6).

**Set key:** used to validate selection.  
**Select key:** used to scroll various options.

Programming sequence is as follows:

- ① Select type of signal **AC** or **DC**
- ② Select operating mode:

- ③ Select thresholds:  
high threshold if **Up** or **Lo**  
low threshold if **Lo** or **Up**
- ④ Define hysteresis **Hys** (Volt)
- ⑤ Select **t1** delay (second)
- ⑥ Select storage mode:  
With storage: **Yes M**  
Without storage: **No M**

⑦ End.

### (D) KFE 102

Le relais de contrôle de tension KFE 102 permet de surveiller une tension alternative ou continue (bornes 5+ et 9-).

Par paramétrage, il est possible de définir:

- le choix du mode de fonctionnement (sur-tension, sous-tension, bande de tension),
- le type de signal (dc ou ac),
- la définition des seuils de déclenchement et de l'hystérésis,
- le choix de la temporisation t1,
- l'activation de la mémorisation du défaut.

Le relais de contrôle KFE 102 comporte en face avant un afficheur LCD, deux touches, et un voyant. (Fig. 1)

### (M) Mode automatique

L'affichage indique la tension mesurée. Si l'option mémorisation est activée, un appui sur la touche **reset** permet d'acquérir un défaut. Le voyant signale les défauts: il clignote pendant la durée t1 et est allumé fixe si le défaut persiste.

### (D) Mode visualisation

Un appui sur la touche **select** pendant 1 seconde permet de sélectionner le mode visualisation. Dans ce mode, des appuis successifs sur la touche **select** permettent de lister les valeurs des paramètres et de la tension mini/maxi mesurée lors de la mémorisation d'un défaut.

### (M) Mode programmation

Un appui simultané sur les touches **set** et **select** pendant 3 secondes permet de rentrer dans le mode programmation. L'entrée dans ce mode est signalée par l'affichage de **Prog** pendant 1 seconde.

Touche **set**: pour valider un choix  
Touche **select**: pour faire défiler les différents choix.

Les étapes de programmation sont les suivantes:

- ① Choix du type de signal: **AC** ou **DC**
- ② Choix du mode de fonctionnement, surveillance:  
sur-tension (**Up**)  
sous-tension (**Lo**)  
ou bande (**Up Lo**)
- ③ Choix des seuils:  
seuil bas si **Up** ou **Up Lo**
- ④ Définition de l'hystérésis **Hys** (Volt)
- ⑤ Choix du mode de mémorisation:  
avec mémorisation: **yes M**  
sans mémorisation: **no M**
- ⑥ Fin.

**Display mode**  
Pressing **select** key for 1 sec allows selecting display mode. Successive strokes on **select** key make it possible to list values of parameters min/max voltage measured during fault storage.

**Programming mode**  
Pressing simultaneously **set** and **select** keys for 3 seconds makes it possible to enter programming mode. **Prog** signal is displayed for 1 second when entering this mode.

### (D) KFE 102

⑥ Auswahl des Speicherungsmodus  
Mit Speicherung: **yes M**  
Ohne Speicherung: **no M**

⑦ Ende.

Das Spannungsüberwachungsrelais KFE 102 dient zur Überwachung einer Wechsel- oder Gleichspannung (Klemmen 5+ und 9-). Es bietet folgende Konfigurationsmöglichkeiten:

- Auswahl der Betriebsart (Überspannung, Unterspannung, Spannungsbereich), Art des Signals (Gleichstrom [DC] / Wechselstrom [AC]),
- Definition von Auslosegrenzwerten und Hysterese.
- Auswahl der Verzögerungszeit t1, Aktivierung der Fehlerspeicherung.

Das Spannungsüberwachungsrelais KFE 102 besitzt auf der Vorderseite ein LCD-Display, zwei Tasten und eine Kontrolleuchte. (Fig. 1)

**Automatischer Betriebsmodus**  
Das Display gibt die gemessene Spannung an. Wenn die Fehlerspeicherungsoption aktiviert wurde, dient die Taste **reset** zum Quittieren des Fehlers. Die Kontroleuchte **def** zeigt etwaige Fehler an, sie blinkt während der Zeitspanne t1 und leuchtet dauerhaft, wenn der Fehler andauert.

**Umgebungsbedingungen**  
Operating temperature: -20 °C to +55 °C  
Storage temperature: -40 °C bis +70 °C

**Technische Spezifikationen**  
• Adjustable thresholds:  
15 V at 700 V DC  
15 V at 480 V AC

**Functional characteristics**  
• Power consumption: 4 VA

**Electrical characteristics**  
• Voltage supply: 230 V 50/60 Hz

**Environment**  
• Time delay when exceeding threshold 0,1 to 12 sec

**Programmiermodus**  
Gleichzeitige 3 Sekunden lange Betätigung der Tasten **set** und **select** dient zum Umstieg in den Programmiermodus. Der Umstieg in diesen Modus wird dadurch gemeldet, dass **Prog** 1 Sekunde lang angezeigt wird.

**Taste set:** Bestätigen einer Auswahl  
**Taste select:** Durchblättern der unterschiedlichen Auswahlmöglichkeiten.

Die Programmerschritte lauten folgendermaßen:


**Modalità automatica**  
Sul display compare la tensione misurata. Se l'opzione memorizzazione è attiva, premendo il tasto **reset** viene rilevato un difetto. La spia **def** segnala i difetti, lampeggiando durante la temporizzazione t1 e rimane illuminata se il difetto persiste.

**Ambiente**  
• Temperatura di funzionamento:  
da -20 °C a +55 °C  
da -40 °C a +70 °C

**Capacità di racordo**  
• Flessibile da 0,75 a 4 mm²

**Modalità visualizzazione**  
Premendo il tasto **select** per 1 secondo viene selezionata la modalità visualizzazione. All'interno di questa modalità, premendo successivamente il tasto **select** verranno elencati i valori dei

Fig. 1



parametri e della tensione min/max misurata durante la memorizzazione di un difetto.

**Modalità programmazione**  
Premendo contemporaneamente i tasti **set** e **select** per 3 secondi si accede alla modalità programmazione. La scritta **Prog** rimarrà visualizzata per un secondo sul display.

Premere **set**: per confermare un'opzione diversa opzioni.

Le tappe di programmazione sono le seguenti:

① Scelta del tipo di segnale: **AC** o **DC**

② Scelta della modalità di funzionamento:

③ Scelta delle soglie:  
soglia bassa se **Lo** o **Up Lo**  
soglia bassa se **Lo** o **Up Lo**

④ Definizione delle isteresi **Hys** (Volt)

⑤ Scelta della temporizzazione **t1** (secondo)

⑥ Scelta della modalità di memorizzazione  
Con memorizzazione: **Yes M**  
Senza memorizzazione: **No M**

⑦ Fine.

La programmazione deve essere confermata premendo il tasto **set**. Mediante il tasto **select** è possibile modificare i diversi parametri (tappe da 1 a 6).

**Presentazione del prodotto**  
Il relè di controllo di tensione KFE 102 consente di controllare una tensione alternata o continua (morselli 5+ e 9-).

Mediante parametraggio, è possibile impostare:

• la modalità di funzionamento (alta-tensione, bassa-tensione, banda di tensione)

• il tipo di segnale (DC o AC), le soglie di scatto e dell'isteresi,

• la temporizzazione t1

• l'attivazione della memorizzazione del difetto.

Il relè di controllo KFE 102 presenta sulla superficie frontale un display a cristalli liquidi, due tasti e una spia. (Fig. 1)

**Caratteristiche elettriche**  
• Tensione d'alimentazione: 230 V 50/60 Hz

**Caratteristiche funzionali**  
• Potenza assorbita: 4 VA

• Soglie regolabili:  
da 15 V a 700 V DC  
da 15 V a 480 V AC

• Isteresi:  
dal 5 al 50 % della soglia programmata

• Temporizzazione al raggiungimento della soglia (t1) da 0,1 a 12 sec

**Ambiente**  
• Temperatura di funzionamento:

da -20 °C a +55 °C  
da -40 °C a +70 °C

**Capacità di racordo**  
• Rigido da 1 a 6 mm²

**Modalità visualizzazione**  
Premendo il tasto **select** per 1 secondo viene selezionata la modalità visualizzazione. All'interno di questa modalità, premendo successivamente il tasto **select** verranno elencati i valori dei

parametri e della tensione min/max misurata durante la memorizzazione di un difetto.

**Modalità programmazione**  
Premendo contemporaneamente i tasti **set** e **select** per 3 secondi si accede alla modalità programmazione. La scritta **Prog** rimarrà visualizzata per un secondo sul display.

Premere **set**: per confermare un'opzione diversa opzioni.

Le tappe di programmazione sono le seguenti:

① Scelta del tipo di segnale: **AC** o **DC**



② Scelta della temporizzazione **t1** (secondo)

③ Scelta delle soglie:  
soglia bassa se **Lo** o **Up Lo**

④ Definizione di **Hys** (Volt)

⑤ Scelta della modalità di memorizzazione  
Con memorizzazione: **Yes M**  
Senza memorizzazione: **No M**

⑥ Fine.



(P) KFE 102

(E) KFE 102

Fig. 3

A programação deve ser confirmada pela tecla **set**. Com a tecla **select**, podem ser alterados os diferentes parâmetros (etapas 1 a 6).

**Elementos técnicos**

#### Características eléctricas

- Tensão de alimentação: 230 V 50/60 Hz

#### Características funcionais

- Potência absorvida: 4 VA

#### Límites ajustáveis:

- 15 V a 700 V DC

- 15 V a 480 V AC

#### Histerese:

- 5 a 50% do limite programado

#### Temporização se ultrapassado o limite (t1):

- 0,1 a 12 s

#### Meio ambiente

- 20 °C a +55 °C

- 40 °C a +70 °C

#### Capacidad de conexión

- Rígido 1 a 6 mm<sup>2</sup>

#### Flexible 0,75 a 4 mm<sup>2</sup>

#### Entorno

- Temp. de funcionamiento: -20 °C a +55 °C

- Temp. de almacenamiento: -40 °C a +70 °C

#### Características

- Umbrales ajustables:

- 15 V a 700 V DC

- 15 V a 480 V AC

#### Selección del modo de funcionamiento (sobretensão, subtensão, banda de tensão),

- O tipo de sinal (DC ou AC),

- A definição dos limites de activação e de histerese,

- A escolha da temporização t1,

- A activação da memorização por defeito.

#### O relé de controlo KFE 102 leva na face frontal um visualizador LCD, duas teclas e um indicador luminoso. (Fig. 1)

#### Modo automático

#### A visualização indica a tensão medida. Se a opção memorização estiver activada, e se pressionar uma vez a tecla **reset** poderá acusar recibo de um defeito.

#### O indicador luminoso **def** assinala os defeitos, piscando durante o período t1 e acende-se de maneira fixa se persistir o defeito.

#### Modo visualização

#### Pressionar simultaneamente as teclas **set** e **select** durante 3 segundos para entrar no modo de programação. A entrada nesse modo é assinalada pela visualização de **Prog** durante 1 segundo.

#### Modo programación

#### Pulsar simultáneamente las teclas **set** y **select** durante 3 segundos para entrar en el modo de programación. La entrada en este modo va indicada por la visualización de **Prog** durante 1 segundo.

#### Tecla **set**: para validar una selección

#### Tecla **select**: para listar las diferentes posibilidades.

#### As etapas de programación são as seguintes:

#### ① Selección do tipo de sinal: **AC** ou **DC**

#### ② Selección do modo de funcionamiento, vigila-

#### cia sobretensão (**Up**)

#### subtensão (**Lo**)

#### ou banda (**Up Lo**)

#### ③ Escolha dos limites:

#### limite alto se **Up** ou **Up Lo**

#### limite baixo se **Lo** ou **Up Lo**

#### ④ Definición de la histeresis **Hys** (voltio)

#### ⑤ Selección de la temporización **t1** (segundos)

#### ⑥ Selección del modo de memorización:

#### Memorización activa: **Yes M**

#### Memorización inactiva: **No M**

#### Sem memorização: **no M**

#### ⑦ Fim.

#### Confirmar la programación mediante la tecla **set**.

#### La tecla **select**, permite modificar los diferentes

#### parámetros (etapas 1 a 6).

#### O relé de controlo de tensão KFE 102 permite vigiar a tensão interna ou contínua (terminais 5+ e 9-).

#### Parametrizando-o, pode-se definir:

- A seleção do modo de funcionamento (so-

- bretensão, subtensão, banda de tensão),

- O tipo de sinal (DC ou AC),

- A definição dos limites de activação e de histerese,

- A escolha da temporização t1,

- A activação da memorização por defeito.

#### O relé de controlo KFE 102 leva na face frontal um visualizador LCD, duas teclas e um indicador luminoso. (Fig. 1)

#### Modo automático

#### A visualização indica a tensão medida. Se a opção memorização estiver activada, e se pressionar uma vez a tecla **reset** poderá acusar recibo de um defeito.

#### O indicador luminoso **def** assinala os defeitos, piscando durante o período t1 y permanece encendido si el defecto persiste.

#### Modo visualización

#### El visualizador indica la tensión medida. Si la opción memorización está activada, una presión en la tecla **reset** permite cancelar un defecto.

#### El testigo de defecto **def** parpadea durante la duración t1 y permanece encendido si el defecto persiste.

#### Modo programación

#### Pulsar simultáneamente las teclas **set** y **select** durante 3 segundos para entrar en el modo de programación. La entrada en este modo va indicada por la visualización de **Prog** durante 1 segundo.

#### Modo programación

#### Pulsar simultáneamente las teclas **set** y **select** durante 3 segundos para entrar en el modo de programación. La entrada en este modo va indicada por la visualización de **Prog** durante 1 segundo.

#### Tecla **set**: para validar una selección

#### Tecla **select**: para listar las diferentes posibilidades.

#### As etapas de programación são as seguintes:

#### ① Selección do tipo de sinal: **AC** ou **DC**

#### ② Determinación del modo de funcionamiento, control de sobretensión (**Up**) de subtensión (**Lo**) o de banda (**Up Lo**)

#### ③ Selección de los umbrales:

#### umbral alto si **Up** o **Up Lo**

#### umbral bajo si **Lo** o **Up Lo**

#### ④ Definición de la histeresis **Hys** (voltio)

#### ⑤ Selección de la temporización **t1** (segundos)

#### ⑥ Selección del modo de memorización:

#### Memorización activa: **Yes M**

#### Memorización inactiva: **No M**

#### ⑦ Fim.

#### Confirmar la programación mediante la tecla **set**.

#### La tecla **select**, permite modificar los diferentes

#### parámetros (etapas 1 a 6).

#### O relé de controlo de tensão EU 102 permite con-

#### trolar la tensión, que ya se trate de corriente al-

#### terna o contínua (bornes 5+ y 9-).

#### El relé permite definir los parámetros siguientes:

- Selección del modo de funcionamiento (so-

- bretensão, subtensão, banda de tensão),

- O tipo de sinal (DC o AC),

- Umbras de disparo y de histeresis,

- Selección de la temporización t1,

- Activación o memorización de defectos.

#### El relé de control EU 102 dispone en su cara

#### delantera de un visualizador LCD, dos teclas y

#### un testigo luminoso. (Fig. 1)

#### Modo automático

#### A visualización indica la tensión medida. Si la

#### opción memorización está activada, una presión

#### en la tecla **reset** permite cancelar un defecto.

#### El testigo de defecto **def** parpadea durante

#### la duración t1 y permanece encendido si el

#### defecto persiste.

#### Modo visualización

#### El visualizador indica la tensión medida. Si la

#### opción memorización está activada, una presión

#### en la tecla **reset** permite cancelar un defecto.

#### El testigo de defecto **def** parpadea durante

#### la duración t1 y permanece encendido si el

#### defecto persiste.

#### Modo programación

#### Pulsar simultáneamente las teclas **set** y **select**

#### durante 3 segundos para entrar en el modo